





內	容	頁次
	安全標示	ii
1.	介紹	1
2.	使用前注意事項	2
	2-1.包裝之拆卸	2
	2-2.工作電壓之檢查	2
	2-3.工作環境	2
	2-4. 儀器安裝位置	2
3.	面板之功能介紹	3
4.	儀器操作	7
	4-1.歸零	7
	4-2.功能選擇	9
	4-2-1.主從顯示	9
	4-2-2.並/串聯等效電路	10
	4-2-3.測量顯示	11
	4-2-4.標稱值	12
	4-2-5.測量速度之選擇	14
	4-3.設定條件	15
	4-3-1.偏壓	15
	4-3-2.測試頻率	17
	4-3-3.D/Q 之 ppm 單位	17
	4-3-4.測試電壓	19
	4-3-5.固定電壓源	19
	4-3-6.測試範圍固定	19
	4-3-7.平均次數	21
	4-3-8.記憶功能	23

5. 校正266. 規格367. 訊息代碼438. 一般維修448-1.清潔方法448-2.電池更換448-3.故障維修45

安全標示

以下之各種安全術語可能會出現在這本操作手冊或是本產品上:



警告: 表示產品在某一確認情況下或是在實際應用上之結果可

能會對人體產生傷害甚至於造成生命之損失。



注意: 表示產品在某一確認情況下或是在實際應用上之結果可

能會對本產品或是其他產品造成損壞。

以下之各種安全標示可能會出現在這本操作手冊或是本產品上:



危險: 高電壓



注意:內容請參考這本操作手冊



保護性導電端子



接地端子





1. LCR-817/819 介紹

LC-800 系列的電阻電感電容測試器是可靠性高、多用途且容易操作的精密測試儀器。同時也提供高精密度以測量各種不同類型之阻抗、散逸因素與 Q factor。

LCR-819/829 之測試頻率範圍是從 12Hz 到 100kHz, LCR-817/827 之測試頻率範圍是從 12Hz 到 10kHz, LCR-816/826 之測試頻率範圍是從 100Hz 到 2kHz。LCR-827/829 基本之精確度是 0.1%, LCR-817/819 是 0.05%, LCR-816/826 是 0.2%。而測試方式有串聯與並聯兩種。點陣高畫質之背光 LCD 螢幕來顯示最高至五位數之測量數值以及各種的控制狀態。

LCR-800 系列之測試製具(選購)可讓使用者很方便的來測試直式或躺式之元件。同時測試狀況可從內部記憶功能直接儲存和呼叫,大大減少測試設定所需之時間。所以此 LCR 系列是適合各種需要之電阻、電感、電容精密測試儀器。

2. 使用前之注意事項

2-1. 包裝之拆卸

本產品在出廠前都經過嚴密檢查與測試。為避免在運輸過程中所造成之意外 損壞,在拆開本儀器後請再仔細檢查一遍,如有發現任何之損壞請立即通知 本公司之代理商。

2-2. 檢查電源電壓

LCR-800 系列之電源供應可工作於交流 100 伏至 240 伏之交流電壓(交流 頻率從 50Hz 到 60Hz),電源線插座位於本儀器之後板,而保險絲也位於電 源線插座內。如要更換保險絲請依照以下之步驟更換:

- 使用一字型起子來撬開保險座之外蓋(在外蓋上有一小凹槽)。
- 裝上慢融式,3安培,250伏特之保險絲。
- 再把保險座之外蓋裝上即可。



警告:爲避免電擊,請使用有接地之交流電源插座。



警告:為避免人員傷害,在裝卸保險絲時請把電源線先 拔除。

2-3. 操作環境

LCR-800 系列可正常工作之室溫範圍是攝氏 10°到 50°C。如果超出此一範圍可能會故障。

不要將 LCR-800 系列置在有強磁場或是強電場之環境之下測量,因爲測量之結果可能會受到影響而失去精確度。

2-4. 儀器的安裝和操作

請放置 LCR-800 系列於通風良好之工作場所,以免儀器因過熱而損壞。



3. 面板之功能介紹

(1). 電源開關(Power Switch)

控制主機之電源開或關。

(2). 多功能選擇鍵一 F1

實際之功能需參考旁邊 LCD 螢幕相對應之功能顯示。

(3). 多功能選擇鍵一 F2

實際之功能需參考旁邊 LCD 螢幕相對應之功能顯示。

(4). 多功能選擇鍵一 F3

實際之功能需參考旁邊 LCD 螢幕相對應之功能顯示。

(5). 多功能選擇鍵一 **F4**

實際之功能需參考旁邊 LCD 螢幕相對應之功能顯示。

(6). **MENU** key

功能選單按鍵。可進入其他功能系統來選擇不同之功能或退出該系統。

- (7). 複合鍵
 - ●在輸入參數時爲0。
 - ●在主功能選單螢幕時爲選擇"RANGE HOLD(測試範圍固定)"開或 關。
- (8). 複合鍵
 - ●在輸入參數時爲1。
 - ●在主功能選單螢幕時爲選擇"CONSTANT VOLTAGE (固定電壓)"開 或關。
- (9). 複合鍵
 - ●在輸入參數時為4。
 - ullet在主功能選單螢幕時選擇散逸因素或 Q factor 之單位為「PPM」。

●LCR-816/826 沒有這個功能。





(10). 複合鍵

- ●在輸入參數時爲7。
- ●在主功能選單螢幕時選擇"INTERNAL BIAS(內部偏壓)或 "EXTERNAL BIAS(外部偏壓)。

(11). 複合鍵

- 在輸入參數時爲 8。
- ●選擇「內部偏壓」或「外部偏壓」爲開或關。

(12). 複合鍵

- 在輸入參數時爲負號「一」。
- ◆在主功能選單營幕時可輸入測試頻率。

(13). START (複合鍵)

- 在手動模式時,按下此鍵而開始測量動作。
- ●連續按下此鍵3秒以上來選擇「自動」或是「手動」模式。
- 若選擇"AUTO"模式,儀器即自動進行測試。

(14). → key (確認鍵)

在所有功能程式數值輸入完成後,按下此鍵來確認。

- (15). · (輸入小數點) 輸入小數點。
- (16). 數字鍵—"2"
- (17). 數字鍵—"3"
- (18). 數字鍵—"5"
- (19). 數字鍵—"6"
- (20). 數字鍵—"9"



LCR Meter LCR-800 系列 使用手册

(21). 主顯示 (Primary Display)

顯示出測量出之電阻、電容與電感値。





(22). 次顯示 (Secondary Display) 顯示測量之散逸因素、Q factor、與串/並聯等效電阻。

(23). 顯示儀器目前之狀態。

(24). 測試之各種條件。

(25). 輸入端

BNC 接頭;與待測物(DUT)連接。

<u>LCR-800 系列接頭</u> <u>偏壓</u>

Lforce (current, low) +

Lsense (potential low) +

Hsense (potential high) —

Hforce (current, high)

前面板



4. 儀器操作

4-1. 歸零


爲消除測試導線之雜散電容與阻抗,LCR-800 系列在執行任何測試動作之前都必須先歸零。爲了要得到最好之準確度,我們建議在每次使用LCR-817/819 之前都要做歸零動作。 測試線或是測試製具每天至少要作一次歸零動作,在更換測試線或是測試製具時也都要再做歸零的動作。歸零動作分兩種:開路與短路。其操作步驟如下(參考圖 4-1):


開路

- 測試導線或製具上不得有連接任何元件。
- 按 MENU 鍵。
- 按 F1 鍵以選擇"OFFSET"項目。
- ◆ 按 **F1** 鍵以選擇「開路之歸零」(在 **F1** 鍵旁的 LCD 螢幕上有"CAP OFFSET"之顯示)。
- 當 LCD 螢幕下方之空心橫槓變爲實心時,即表示歸零動作完成。
- 如果動作成功,此時 LCD 螢幕會顯示"OK";否則會顯示"FAIL"。

短路

- 測試導線或製具上必須短路(可接上一條短銅線)。
- 按 MENU 鍵。
- 按 F1 鍵以選擇 "OFFSET" 項目。
- 按 **F2** 鍵以選擇「短路之歸零」(在 **F2** 鍵旁的 LCD 螢幕上有"R/L OFFSET"之顯示)。
- 當 LCD 螢幕下方之空心橫槓變爲實心時,即表示歸零動作完成。
- 如果動作成功,此時 LCD 螢幕會顯示"OK";否則會顯示"FAIL"。











Test voltage = 1V Test speed = SLOW R.H = OFF C.V = OFF















圖 4-1: 歸零之步驟

4-2. 功能選擇

所有 LCR-800 系列的功能都可輕易由選單式之方式來操控。使用者可按 **MENU** 鍵來進入次一層之功能。同時可藉由旁邊相對應之功能鍵來選擇各 種不同的功能。



瓜 4-2:. 贺 匡虫

4-2-1. 主從顯示

LCR-817/819 一共有四種測試模式,分別是:R/Q,C/D,C/R 以及 L/Q 模式。其中 R,L,C 則被定義爲主顯示,而 Q,D,R 則被定義爲次顯示。而這些模式可以按 **F3** 鍵來變更不同的組別。如 R/Q 適用於電阻之量測,L/Q 適用於電感之量測,C/D 與 C/R 則適用於電容的量測。






圖 4-3. 主從顯示

4-2-2. 並/串聯等效電路

在主顯示螢幕中所測量到之讀值誦常還要考慮到並/串聯等效電路之問題。 在目前大部分之元件製造廠商都會註明該待測元件是使用何種方式(通常 爲串聯方式)以及測試頻率來加以量測。

建議之測量方式:

雷感小於 10 μH: 串聯, 100 kHz.

電感從 10 μH 到 1mH: 串聯, 10kHz.

電感從 1mH 到 1H: 串聯, 1kHz.

電感大於 1H: 串聯, 0.1kHz.

電容小於 10pF: 串聯, 100kHz.

電容從 10 到 400pF: 串聯或並聯, 10kHz.

電容從 400 到 1µF: 串聯, 1kHz.

電容大於 1μF: 串聯, 0.1 or 0.12kHz.

電阻小於 1kΩ: 串聯, 1kHz.

電阻從 1kΩ到 10MΩ: 並聯, 0.25kHz.



LCR Meter LCR-800 系列 使用手冊

電阳大於 10 MQ: 並聯, 0.03kHz

除非有特殊理由,測量電容與電感時最好使用串聯方式。而對於測量非常 小之雷容與雷感,則提高測試頻率以得到較好的精確度。如果測量非常大 之雷容與電感,則降低測試頻率以得到較好的精確度。要測量直流阻抗時, 則選擇較低之測試頻率以減少交流效應。




圖 4-4. 並/串聯等效電路之選擇

4-2-3. 測量顯示

按 F2 鍵來選擇 3 種不同之顯示方式: VALUE、 DELTA%、或 DELTA。

Value

直接顯示待測元件之數值。在主顯示部分爲 5 位數,在副顯示部分爲 4 位數。

DELTA%

顯示與 L, C, R標稱值相差之下負百分比誤差。

DELTA



SPEED L 1.2345H SLOW F2 龄出匡拒い え DISPLAY 0 0.6789 陪ボよA ("VALUE"、 VALUE "DELTA%", MODE "DELTA") L/O TESTING CIRCUIT SERIES F: 1.000 kHz R.H OFF V: 1.000 V C.V OFF

與 DELTA%類似,但不包括百分比之顯示,而是以相對應之單位來顯示。

圖 4-5. 顯示方式之選擇

MENU

4-2-4. 標稱值

輸入標稱値以供在「DELTA」或「DELTA%」之測量顯示時作爲對比使用。標稱值最高可輸入至5位數。


標稱值輸入之步驟(圖4-6):


- 按 MENU 鍵。
- 按 F2 鍵以選擇 "SORT"項目。
- 按 F1 鍵以選擇 "NOM.VAL"項目。

AUTO MANU INT.B OFF

- 使用數字鍵來輸入標稱值(最高可輸入至5位數)。
- 按 🕽 鍵。
- 當 LCD 螢幕下方之空心橫槓變爲實心時,即表示輸入動作完成。














圖 4-6. 標稱值輸入之步驟

4-2-5. 測量速度之選擇

共有三種測量速度可供選擇: SLOW、MEDIUM 以及 FAST (圖 4-7.)。而 測量速度與精確度之關係如下:

SLOW: 每秒作至少1次測量,精確度至少在0.05%。

MEDIUM: 每秒作至少3次測量,精確度至少在0.1%。

FAST: 每秒作至少7次測量,精確度至少在0.24%。

F1 龄出匡拒3 贺い え代秖建




圖 4-7. 測量速度之選擇



LCR Meter LCR-800 系列 使用手册

4-3. 設定條件

4-3-1. 偏壓

有兩種偏壓模式可供選擇:

內部偏壓 (Internal)

一組內部供應之直流2伏特偏壓會供應給待測元件。

外部偏壓 (External)


外部供應之偏壓範圍是 0~30 伏特,最大不得超過 200mA。同時需為浮動電 壓,即兩點均不得接地。外部偏壓之輸入端位於後板處。通常外部偏壓應用 在雷容之測量上。

偏壓之設定步驟(圖4-8):

- 在主選單螢幕時,按數字鍵 7 鍵來選擇內部或是外部偏壓。此時可參 考LCD 螢幕下方之"INT.B"或是"EXT.B"之顯示訊息。
- 在主選單螢幕時,按數字鍵 8 鍵來選擇開啟或關閉內部或是外部偏壓。 此時可參考LCD 螢幕下方之"ON"或是"OFF"之顯示訊息。










圖 4-8. 內部或外部偏壓之選擇

22

注意:當測試頻率被改變時,爲保持



4-3-2. 測試頻率

LCR-817 之測試頻率節圍是從 12Hz 到 10kHz; 而 LCR-819 之測試頻率節圍 是從 12Hz 到 100kHz。測試頻率之輸入可至 5 位數。而輸入某一測試頻率 時,LCR-817/819 會根據內部設定之 503 段頻率來選擇離該輸入最接近之頻 率而加以測試。而這 503 段頻率可依照以下之公式來加以計算:

3kHz/n, n 的範圍是從 13 到 250 (頻率 0.012 到 0.23077kHz) 60kHz/n, n 的範圍是從 4 到 256 (頻率 0.23438 到 15kHz) 220kHz/n, n 的範圍是從 2 到 13 (頻率 15.385 到 100kHz)


選擇測試頻率之步驟(圖4-9):


- 按複合鍵 FREQ。
- 輸入測試頻率。
- 按 → 鍵。

最佳之解析度,開/短路歸零之動作 必須要重做一次。

4-3-3. D/Q 之 ppm 單位

當 D 或 Q 值小於 0.0100 時,可以選擇 ppm 爲單位,如此解析度將增加 100 倍。使用時只要在主螢幕按下數字鍵 4 即可改變。再按一次就退出本功能。





測試頻率



圖 4-9. 測試頻率之輸入



LCR Meter LCR-800 系列 使用手冊

4-3-4. 測試電壓

測試電壓之範圍是從 5mV 到 1.275V。以 5mV 為一單位而增加或減少。但實際通過待測元件之電壓都是略小於設定之測試電壓。這是因為待測元件之阻抗與 LCR-817/819 本身之內阻所造成之結果。測試電壓輸入之步驟如下(圖 4-10):

- 按 MENU 鍵。
- 按 F3 鍵來選擇 "SETTING" 選單。
- 按 F2 鍵來選擇 "VOLT" 選單。
- 使用數字鍵來輸入所需之測試電壓。
- 按 🕽 鍵。
- 當 LCD 螢幕下方之空心橫槓變爲實心時,即表示輸入動作完成。

4-3-5. 固定電壓源


如果待測元件再被測量時需要固定之測試電壓時,LCR-817/819 提供了「固定電壓源」的功能。當選擇了「固定電壓源」之後,LCR-817/819 之信號源阻抗會固定維持在 25Ω 。所以在任何大於 25Ω 之待測元件中,測試電壓會維持固定不變動。在選擇「固定電壓源」後,測量之精確度大約會下降 3 倍。如要使用本功能時,只要在主螢幕時按下數字鍵 1 即啟動本功能。再按一次就退出本功能。

4-3-6. 測試範圍固定

如果在連續測量模式中使用本功能,在從測試線或是製具移開待測元件時, LCR-817/819將會繼續維持目前之狀態而避免測試範圍之跳動。如此一來將 可更進一步縮短大量而重複的測試時間。使用本功能時,只要在主螢幕時按 下數字鍵 0 即啓動本功能。再按一次及退出本功能。











圖 4-10. 測試電壓之輸入步驟





4-3-7. 平均次數

如果使用本功能則測試之時間將會乘以所設定之測試次數(最高可達 255 次)。如此精確度將會大爲增加。但相對來說,測量的時間將會因測試次數增加而增加。設定「平均次數」之步驟如下(圖 4-11):

- 按 MENU 鍵。
- 按 F3 鍵以選擇 "SETTING" 選單。
- 再按 **F3** 鍵來選擇 "AVGE" 功能。
- 使用數字鍵來輸入所需之測試次數。
- 按 🕽 鍵。
- 當 LCD 螢幕下方之空心橫槓變爲實心時,即表示輸入動作完成。












圖 4-11. 平均次數之設定步驟




LCR Meter LCR-800 系列 使用手册


4-3-8. 記憶功能

LCR-817/819 有兩種記憶功能: 讀取與儲存。使用者可將所需要之各種測試條件儲存下來以便日後再次讀取使用。LCR-817/819 共有 100 組記憶可供使用。讀取與儲存之設定如下(圖 4-12.):

- 按 MENU 鍵。
- 按 F3 鍵來選擇 "SETTING" 選單。
- 按 **F1** 鍵來選擇 "MEMORY" 選單。
- 按數字鍵 1 來呼叫先前儲存之記憶組塊,或是
- 按數字鍵 2 來儲存目前之各項設定。
- 輸入想要儲存之記憶組塊號碼。
- 按 → 鍵。
- 當 LCD 螢幕下方之空心橫槓變爲實心時,即表示輸入動作完成。














圖 4-12. 記憶功能之設定












圖 4-12. 記憶功能之設定(續)



5. 校正

注意: LCR-817/819 如需校正,最好是送回本公司以進行最精確的校正服務。

注意: 爲了安全緣故, LCR-817/819 如需校正請輸入密碼。請向本公司經 銷商洽詢 LCR-817/819 之校正密碼。

注意: LCR-817/819 只能由經過訓練之技術人員進行校正。

使用設備:

1. 標準電阻箱-QuadTech 1689-9604

● 步驟一:呼叫校正值

於主畫面下,啓動 MENU 鍵,進入 MENU 畫面,依第四方塊 "CALIBRATION"所對應的功能鍵 F4, 啓動此鍵,此時畫面要求輸入密碼,輸入密碼後啓動 J KEY 做確認,進入校正畫面,再依第四方塊 "LOAD FACTOR"對應的功能鍵 F4, 啓動此鍵後,畫面會有BAR 出現,BAR 填滿後表示已呼叫,當BAR 消失後啓動 MENU 鍵回主書面。

● 步驟二:記錄校正前,四個標準電阻阻值,如下表

range	24 Ω	374Ω	5.96 k Ω	95kΩ
value	R1	R2	R3	R4
實際量測值				
Q 値				

● 步驟三:做歸零動作開路

開路:不接任何被測體, 啓動功能鍵 MENU 鍵進入 MENU 畫面,此時書面上第一個方塊內有"OFFSET"字樣,對照到功能鍵 F1,然後再

次啓動功能鍵 F1,此時出現另一畫面,第一方塊內顯示"CAP OFFSET"對照到功能鍵 F1,再啟動 F1 便開始執行,執行中畫面下方會有 BAR 出現,當 BAR 全滿後,表示已完成,右上角畫面會有結果顯示,"OK"表示成功,"FAIL"表示失敗,檢查是否完全開路。當 BAR 消失後表示可繼續執行其他功能。

短路:測試端子接專用短路片, 啟動 MENU 鍵進入 MENU 畫面,此時畫面上第一個方塊內有"OFFSET"字樣,對照到功能鍵 F1,然後再次 啓動功能鍵 F1,此時出現另一畫面,第一方塊內顯示"R/L OFFSET"對照到功能鍵 F1,再啓動 F1 便開始執行,執行中畫面下方會有 BAR 出現,當 BAR 全滿後,表示已完成,右上角畫面會有結果顯示,"OK"表示成功,"FAIL"表示失敗,檢查端子是否確實短路。

當 BAR 消失後啓動 MENU 鍵回主畫面。

步驟四:校正第一檔參考電阻及K 值參考電阻:於主畫面下,取校正 箱內 24Ω標準電阻量測,然後進入校正步驟:

啟動 MENU 鍵,進入 MENU 畫面,依第四方塊 "CALIBRATION" 所對應的功能鍵 F4,啟動此鍵,此時畫面要求輸入密碼,輸入密碼後 啟動 → 鍵做確認,進入校正畫面,再依第一方塊 "REF RANGE" 對應的功能鍵 F1,啟動此鍵後,進入校正參考電阻畫面,此時畫面上會有四個選擇如下圖,啟動所對應之功能鍵 F1。啟動後,會有游標出現,便可按數字鍵設定實際電阻值及 Q 值(單位 PPM),輸入完成後按 → 鍵確認,爾後,畫面會有 BAR 出現,BAR 填滿後表示已接受設定,當 BAR 消失後啟動 MENU 鍵回主畫面。

		_	↑	
功能鍵	檔位	參考電阻	Q for ppm	備註
F1	range1	24Ω	¹ -700	
F2	range2	373Ω	71	
F3	range3	5.9kΩ	-55	
F4	range4	95kΩ	-256	

此值爲參考,正確值需是校正箱內資料

PS. 此內容視標準電阻箱所標示值而定!

進入主畫面確認測試值是否為標準電阻上的標稱值,若否,則需再重複校正,若是,則在繼續校正 K 值: K 值校正步驟如下:

先將頻率設成 100kHz,確認量測值,若量測值較標準值小時

◆ 校正 K 值:於主畫面下, 啓動 MENU 鍵, 進入 MENU 畫面, 依第四方塊 "CALIBRATION"所對應的功能鍵 F4, 啓動此鍵, 此時畫面要求輸入密碼, 輸入密碼後啓動 → 鍵做確認, 進入校正畫面, 再依第二方塊 "K-FAC"對應的功能鍵 F2, 啟動此鍵後, 進入校正參考電阻畫面, 此時畫面上會有四個選擇如下圖, 啟動所對應之功能鍵 F1, 啟動後, 會有游標出現, 便可按數字鍵設定 K 值, 輸入完成後按 → 鍵確認, 爾後, 畫面會有 BAR 出現, BAR 填滿後表示已接受設定, 啓



LCR Meter LCR-800 系列 使用手册

動 MENU 鍵回主畫面。 跳回主畫面再確認量測值當量測值與實際值 小 3 count 內時,可將頻率在調回 1kHz,然後重複步驟四,重新校參考電阻及確認 K 値。

當量測值越小,則 K 參數可設較原先小!

	参考证	1	
功能鍵	構位 へ	K	備註
F1	range1	5.5879	
F2	range2	4.6	
F3	range3	-11.178	
F4	range4	-238.42	





當 24Ω 檔已校完後,繼續校正第二檔。

步驟五:校正第二檔參考電阻及K 值參考電阻:於主畫面下,取校正 箱內 374Ω標準電阻量測,然後進入校正步驟:

啟動 MENU 鍵,進入 MENU 書面,依第四方塊 "CALIBRATION" 所對應的功能鍵 F4, 啟動此鍵, 此時畫面要求輸入密碼, 輸入密碼後 啟動 → 鍵做確認,進入校正畫面,再依第一方塊 "REF RANGE"對 應的功能鍵 F1, 啟動此鍵後, 進入校正參考電阳畫面, 此時畫面上會 有四個選擇如下圖, 啓動所對應之功能鍵 F2。 啓動後, 會有游標出現, 便可按數字鍵設定實際電阻值及Q值(單位PPM),輸入完成後按 → 鍵確認,爾後,畫面會有 BAR 出現,BAR 填滿後表示已接受設定, 當 BAR 消失後啓動 MENU 鍵回主書面。

		1	1	
功能鍵	檔位	參考電阻	Q for ppm	備註
F1	range1	24Ω	1 -700	
F2	range2	373Ω	71	
F3	range3	5.9kΩ	-55	
EΛ	range	051:0	-256	

此值爲參考,正確值需是校正箱內資料

PS. 此內容視標準電阻箱所標示值而定!

進入主畫面確認測試值是否爲標準電阻上的標稱值,若否,則需再重 複校正,若是,則在繼續校正 K 值: K 值校正步驟如下:

先將頻率設成 100kHz,確認量測值,若量測值較標準值小時

校正 K 值:於主畫面下, 啓動 MENU 鍵, 進入 MENU 畫面, 依第四 方塊 "CALIBRATION"所對應的功能鍵 F4, 啓動此鍵, 此時畫面要 求輸入密碼,輸入密碼後啟動 → 鍵做確認,進入校正書面,再依第 二方塊 "K-FAC" 對應的功能鍵 F2, 啟動此鍵後, 進入校正參考電阻 畫面,此時畫面上會有四個選擇如下圖,啟動所對應之功能鍵 F2,格 動後,會有游標出現,便可按數字鍵設定 K 值,輸入完成後按 → 鍵



LCR Meter LCR-800 系列 使用手冊

確認,爾後,書面會有 BAR 出現,BAR 填滿後表示已接受設定,啓 動 MENU 鍵回主書面。 跳回主書面再確認量測值當量測值與實際值 小3 count 內時,可將頻率在調回 1kHz,然後重複步驟五,重新校參 考雷阳及確認 K 值。

當量測值越小,則 K 參數可設較原先小!

	参考值	Ī	
功能鍵	■ 横位 へ	K	備註
F1	range1	\ 5.5879	
F2	range2	4.6	
F3	range3	-11.178	
F4	range4	-238.42	





當 374Ω 檔已校完後,繼續校正第三檔。

步驟六:校正第三檔參考電阻及K 值參考電阻:於主畫面下,取校正 箱內 5.96kΩ標準電阻量測,然後進入校正步驟:

啟動 MENU 鍵,進入 MENU 書面,依第四方塊 "CALIBRATION" 所對應的功能鍵 F4, 啟動此鍵, 此時畫面要求輸入密碼, 輸入密碼後 啟動 → 鍵做確認,進入校正畫面,再依第一方塊 "REF RANGE"對 應的功能鍵 F1, 啟動此鍵後, 進入校正參考電阳畫面, 此時畫面上會 有四個選擇如下圖, 啓動所對應之功能鍵 F3。 啟動後, 會有游標出現, 便可按數字鍵設定實際電阻值及Q值(單位PPM),輸入完成後按 → 鍵確認,爾後,畫面會有 BAR 出現,BAR 填滿後表示已接受設定, 當 BAR 消失後啓動 MENU 鍵回主書面。

		↑	↑	
功能鍵	檔位	參考電阻	Q for ppm	備註
F1	range1	24Ω	¹ -700	
F2	range2	373Ω	71	
F3	range3	5.9kΩ	-55	
F4	range4	95kΩ	-256	

此值爲參考,正確值需是校正箱內資料

PS. 此內容視標準電阻箱所標示值而定!

進入主畫面確認測試值是否爲標準電阻上的標稱值,若否,則需再重 複校正,若是,則在繼續校正 K 值: K 值校正步驟如下:

先將頻率設成 100kHz,確認量測值,若量測值較標準值小時

校正 K 值:於主畫面下, 啓動 MENU 鍵, 進入 MENU 畫面, 依第四 方塊 "CALIBRATION"所對應的功能鍵 F4, 啓動此鍵, 此時畫面要 求輸入密碼,輸入密碼後啟動 → 鍵做確認,進入校正書面,再依第 二方塊 "K-FAC" 對應的功能鍵 F2, 啟動此鍵後, 進入校正參考電阻 畫面,此時畫面上會有四個選擇如下圖,啟動所對應之功能鍵 F3, 啟 動後,會有游標出現,便可按數字鍵設定 K 值,輸入完成後按 → 鍵



LCR Meter LCR-800 系列 使用手冊

確認,爾後,書面會有 BAR 出現,BAR 填滿後表示已接受設定,啓 動 MENU 鍵回主書面。 跳回主書面再確認量測值當量測值與實際值 小3 count 內時,可將頻率在調回 1kHz,然後重複步驟六,重新校參 考雷阳及確認 K 值。

當量測值越小,則 K 參數可設較原先小!

	参考值	1	
功能鍵	■ 横位 へ	K	備註
F1	range1	\ 5.5879	
F2	range2	4.6	
F3	range3	-11.178	
F4	range4	-238.42	





當 5.96kΩ 檔已校完後,繼續校正第四檔。

步驟七:校正第四檔參考電阻及K 值參考電阻:於主畫面下,取校正 箱內 95kΩ標準電阻量測,然後進入校正步驟:

啟動 MENU 鍵,進入 MENU 書面,依第四方塊 "CALIBRATION" 所對應的功能鍵 F4, 啟動此鍵, 此時畫面要求輸入密碼, 輸入密碼後 啟動 → 鍵做確認,進入校正畫面,再依第一方塊 "REF RANGE"對 應的功能鍵 F1, 啟動此鍵後, 進入校正參考電阳畫面, 此時畫面上會 有四個選擇如下圖, 啓動所對應之功能鍵 F4。 啟動後, 會有游標出現, 便可按數字鍵設定實際電阻值及Q值(單位PPM),輸入完成後按 → 鍵確認,爾後,畫面會有 BAR 出現,BAR 填滿後表示已接受設定, 當 BAR 消失後啓動 MENU 鍵回主書面。

		1	1	
功能鍵	檔位	參考電阻	Q for ppm	備註
F1	range1	24Ω	¹ -700	
F2	range2	373Ω	71	
F3	range3	5.9kΩ	-55	
F4	range/	05kO	-256	

此值爲參考,正確值需是校正箱內資料

PS. 此內容視標準電阻箱所標示值而定!

進入主畫面確認測試值是否爲標準電阻上的標稱值,若否,則需再重 複校正,若是,則在繼續校正 K 值: K 值校正步驟如下: 先將頻率設成 20kHz,確認量測值,若量測值較標準值小時

校正 K 值:於主畫面下, 啓動 MENU 鍵, 進入 MENU 畫面, 依第四 方塊 "CALIBRATION"所對應的功能鍵 F4, 啓動此鍵, 此時畫面要 求輸入密碼,輸入密碼後啟動 → 鍵做確認,進入校正書面,再依第 二方塊 "K-FAC" 對應的功能鍵 F2, 啟動此鍵後, 進入校正參考電阻 畫面,此時畫面上會有四個選擇如下圖,啟動所對應之功能鍵 F4, A 動後,會有游標出現,便可按數字鍵設定 K 值,輸入完成後按 → 鍵



LCR Meter LCR-800 系列 使用手冊

確認,爾後,書面會有 BAR 出現,BAR 填滿後表示已接受設定,啓 動 MENU 鍵回主書面。 跳回主書面再確認量測值當量測值與實際值 小3 count 內時,可將頻率在調回 1kHz,然後重複步驟七,重新校參 考雷阳及確認 K 值。

當量測值越小,則 K 參數可設較原先小!

	参考[[<u>I</u>	
功能鍵	■ 横位 へ	K	備註
F1	range1	\ 5.5879	
F2	range2	4.6	
F3	range3	-11.178	
F4	range4	-238.42	



6. 規格

可測量之參數:

電感値 $(L_s/L_p)^*$, 電容値 (C_s/C_p) , 電阻値 (R_s/R_p) , 散逸因素 (D), Quality Factors (Q), 並聯等效阻抗 (EPR) 與串聯等效阻抗 (ESR).

測量模式:

可測量四種不同之測量模式組合.

R/Q, C/D, C/R, L/Q

測量範圍:

主顯示(主參數)

電感 (L) $: 0.00001 \text{mH} \sim 99999 \text{H}$

電容 (C) $: 0.00001 \text{pF} \sim 99999 \,\mu\,\text{F}$

電阻 (R) $\cdot 0.00001\Omega \sim 99999k\Omega$

副顯示(次參數)

散逸因素 (D)+ : 0.0001 ~ 9999

Quality factor (Q)*** : 0.0001 ~ 9999

串聯等效阻抗 (ESR)+ $: 0.0001 \,\Omega$ $\sim 9999 \,\mathrm{k}\Omega$

並聯等效阻抗 (EPR)⁺ $: 0.0001 \,\Omega$ $\sim 9999 \,\mathrm{k}\Omega$

散逸因素 (D)⁺ in ppm : 1 ppm ~ 9999 ppm

Quality factor (Q)** in ppm ~ 9999 ppm : 1 ppm

DELTA % : 0.0001% ~ 99999%

*:s=串聯,p=並聯, 串聯等效阻抗=Rs, **: 與 R, ***: 與 L 或 R, +: 與 C



LCR Meter LCR-800 系列 使用手冊

如果數值爲負數時, "一"會顯示出

精確度:

R, L, C: 0.05% (典型値)⁺

D, Q: 0.0005% (典型値)⁺

測試頻率:

LCR-817: 12Hz to 10kHz

LCR-819: 12Hz and 100KHz

總共有503點測試頻率可供選擇.

測量之顯示:

總共有三種測量方法可供選擇:

.測量 R/Q, C/D, C/R, or L/Q 之實際值. 1. VALUE

*主顯示 (L, C, or R) 為 5 位數.

*副顯示 (D, Q or R with C) 為 4 位數.

:測量得之 L, C, 或 R 與儲存之標稱値相比較, DELTA 會顯示 2. DELTA 出兩者相差值,同時單位也會一並顯示出.

3. DELTA%: 測量得之L,C,或R與儲存之標稱値相比較,DELTA%會顯 示出兩者相差之正負百分比.

量測速度:

SLOW: 896 ms.

MEDI: 286ms.

FAST: 135ms.

等效電路:

共有串聯與並連兩種方式可供選擇.

請參考 40 至 42 頁之說明。





測量方式:

有連續與觸發兩種方式可供選擇.

平均測試值:

可選擇從1至255次之測試次數.

測試電壓:

測試電壓之範圍從 5mV 到 1.275V, 每一階之間隔爲 5mV.

記憶:

100 組記憶.

直流偏壓:

當作電容器測試時,內部可固定供應直流 2 伏特之電壓以供測試.

在作電容器測試時,也可從外部供應最高到30伏特,不超過200mA之直流偏壓,該直流偏壓輸入端位於背板處.

LCD 螢幕:

240×128, C.C.F.L. 背光式 LCD, 對比可做調整.

電池:

一顆 3 伏特之鋰電池 (BR-2/3A type) 作爲系統記憶與校正値儲存使用,正常使用壽命爲 3 年.

49

當電池更換後,必須重新校正 LCR-817/819!

操作環境:

只供室內使用,

可正常工作之高度最高至2000公尺,

安裝等級 II

污染等級 2

工作溫度: 10℃~50℃, <85% 相對溼度

儲存溫度:-20℃~60℃





交流供應電源:

100V~240V(交流),50Hz~60Hz

消耗功率:

最多 45 瓦

保險絲:

慢融式, 3A, 250V

尺寸:

330 公厘 (寬) × 149 公厘 (高) × 437 公厘 (長)

重量:

大約 5.5 公斤

● C, R, 與 L (主顯示) 讀值精確度之計算公式.

C: 0.03% + 0.02% [(1+Ka) or (X/Ymax) or (Ymin/X)] (1+ | D |)(1+Kb+Kc)

R: 0.03% + 0.02% [(1+Ka) or (X/Ymax) or (Ymin/X)] (1+ | Q |)(1+Kb+Kc)

L: 0.03% + 0.02% [(1+Ka) or (X/Ymax) or (Ymin/X)] (1+1/ | Q |)(1+Kb+Kc)

● D and Q (副顯示)讀值精確度之計算公式.

	Error
D with C	$2count \pm 0.0003 + 0.0002[(1+Ka)^{\#} \text{ or } (X/Ymax)^{\#} \text{ or } (Ymin/X)^{\#}] (1+ \mid D \mid +DxD)(1+Kb+Kc)$
Q with R	$2count \pm 0.0003 + 0.0002[(1+Ka)^{\#} \text{ or } (X/Ymax)^{\#} \text{ or } (Ymin/X)^{\#}] (1+ \mid Q \mid +Q \times Q)(1+Kb+Kc)$
Q with L	$2count \pm 0.0003 + 0.0002[(1+Ka)^{\#} \text{ or } (X/Ymax)^{\#} \text{ or } (Ymin/X)^{\#}] (1+ \mid Q \mid +Q \times Q)(1+Kb+Kc)$

- #: 1. 如果 X≥Ymax, 請選擇 (X/Ymax)
- 2. 如果 X≦Ymin, 請選擇(Ymin/X)
- 3. 如果if Ymin<X<Ymax, 請選擇(1+Ka)
- R with C (副顯示)讀值精確度之計算公式.

	Error
D ≧1	2count + 0.02%[(1+Ka)* or (Rx/Rmax)* or (Rmin/Rx)*] (1+1/ D)(1+Kb+Kc)+0.03%
D≦1	2count + 0.02%[(1+Ka)** or (Cx/Cmax)** or (Cmin/Cx)**] (1+ 1/ D)(1+Kb+Kc)+0.03%

- *: 1. 如果Rx≥Rmax, 請選擇(Rx/Rmax)
- 2. 如果 Rx≤Rmin, 請選擇 (Rmin/Rx)
- 3. 如果 Rmin<Rx<Rmax, 請選擇(1+Ka)
- **: 1. 如果 Cx ≥ Cmax, 請選擇(Cx/Cmax)
 - 2. 如果 Cx≦Cmin, 請選擇(Cmin/Cx)
 - 3. 如果 Cmin<Cx<Cmax, 請選擇(1+Ka)



在其中

Ka: 固定電壓因數

固定電壓 On, Ka = 2

固定電壓 Off, Ka = 0

Kb: 測試速度因數

測試速度 = SLOW , Kb = 0

測試速度 = MEDIUM, Kb = 3

測試速度 = FAST ,Kb = 10

Kc: 頻率與均方根值電壓因數 (參考 表A)

X: 待測物值.

Y: 範圍常數 (參考 表B)

Rx 與 Cx 是待測物值.

Rmax, Rmin, Cmax 與 Cmin 是範圍常數 (參考 表 B).

表 A: (for range 1,2,3) -Kc

電壓頻率	$0.03 \le V < 0.1$	$0.1 \le V < 0.25$	0.25≦V<1	1≦V≦1.265
$0.012 \le F < 0.03$	35	12	9	7
$0.030 \le F < 0.1$	30	8	5	3
$0.1 \le F < 0.25$	25	6	3	2
$0.25 \le F < 1$	20	5 2		1
1	14	4	1	0
1 <f≦3< th=""><th>15</th><th>5</th><th>2</th><th>1</th></f≦3<>	15	5	2	1
3 <f≦6< th=""><th>15</th><th>6</th><th>3</th><th>2</th></f≦6<>	15	6	3	2
6 <f≦10< th=""><th>15</th><th>8</th><th>5</th><th>3</th></f≦10<>	15	8	5	3
10 <f≦20< th=""><th>20</th><th>10</th><th>6</th><th>5</th></f≦20<>	20	10	6	5
20 <f≦50< th=""><th>30</th><th>22</th><th>18</th><th>15</th></f≦50<>	30	22	18	15
50 <f≦100< th=""><th>50</th><th>40</th><th>35</th><th>30</th></f≦100<>	50	40	35	30

F:測試頻率,單位爲 kHz

表 A: (for range 4)-Kc

電壓 頻率	$0.03 \le V < 0.1$	$0.1 \le V < 0.25$	0.25≦V<1	1≦V≦1.265		
$0.012 \le F < 0.03$	70	20	10	7		
$0.030 \le F < 0.1$	50	13	6	3		
$0.1 \le F < 0.25$	35	9	4	2		
$0.25 \le F < 1$	25	6	2	1		
1	15	4	1	0		
$1 < F \le 3$	17	6	3	2		
$3 < F \le 6$	25	15	10	6		
$6 < F \le 10$	60	30	20	15		
10 <f≦20< th=""><th>Not specified</th><th>100</th><th>65</th><th>50</th></f≦20<>	Not specified	100	65	50		
$20 < F \le 50$	了海田大 201H- 悠国\\ [.					
$50 < F \le 100$	不適用在 20kHz 範圍以上					

F:測試頻率,單位爲 kHz

表 B-1: 固定範圍

元件	電感		電容		電阻	
Range	最大	最小	最大	最小	最大	最小
Range1	16mH /f	1mH/f	25uF /f	1.6uF /f	100Ω	6.25 Ω
Range2	256mH /f	16mH /f	1600nF /f	100nF /f	1.6kΩ	0.1kΩ
Range3	4100mH/f	256mH /f	100nF /f	6.4nF /f	25.6kΩ	1.6kΩ
Range4*	65H/f	4.1H /f	6400pF /f	400pF /f	410kΩ	25.6kΩ

F:測試頻率,單位爲 kHz

*: 不適用在 20kHz 範圍以上

表 B-2: 自動範圍

元件	電感		電容		電阻	
Range	最大	最小	最大	最小	最大	最小



Auto range	65H /f**	1mH/f	25uF /f	400pF /f **	410kΩ**	6.25 Ω**
_						

**: 高於 20kHz, Cmin = 6.4 nF/f 與 Lmax = 4100mH/f



LCR Meter LCR-800 系列 使用手册

7. 訊息代碼

OVER-01

發生原因:

1. 當待測物之阻抗太小時,則會超過目前檔位可以量測的範圍。此時就會顯示出 "OVER-01" 之訊息。

計算公式:

容抗: XC=1/2 πfC

感抗: XL=2 πfL

f=測試頻率,單位為 Hz。

2. 當待測物屬高感量,且測試頻率很高時,就會產生所謂的「諧振效應」; 當諧振效應一產生時,會導致待測物的阻抗變小,而這時所量測到的值 是無效的。此時就會顯示出"OVER-01"之訊息。

解決辦法:

- 1. 選用"固定電壓源"模式 (請參考第頁)。
- 2. 可選用低一檔的檔位。參考第頁 (表 B-1) 來選用適當檔位,量測後如確定爲該檔位時,再啓動"固定範圍測試"模式。

注意:以上之解決方法皆會降低LCR-817/819 的準確度。





8. 簡易保養與維護

8-1. 清潔

使用柔軟之布料並沾上以中性之清潔劑和清水混合之混合液來清潔 LCR-817/819。請勿直接噴灑清潔劑至 LCR-817/819 上,因爲液體可能會滲 入機體內,而造成儀器之損壞。

請勿使用石油醚、苯、二甲苯、丙酮、甲苯、或是類似之有機溶劑來擦拭 LCR-817/819。

請勿使用任何含有磨擦顆粒之清潔劑來擦拭 LCR-817/819。

8-2. 電池更換

LCR-817/819 內部使用一顆 3 伏特的鋰電池(型號:BR-2/3A)來作爲非揮發性記憶體所需之備份電源。由於鋰電池之壽命約爲 3 年,如果過期而沒更換該電池,有可能會因電池漏液而造成 LCR-817/819 之電路損壞。所以請使用者每隔 3 年必須更換電池。爲了安全的理由,請向本公司或是當地經銷商洽詢電池更換之服務。

57



注意!電池更換錯誤將導致爆炸的危險。使用電池需為原規格品貨製造商所建議的同等品。用過的電池應依製造商指示處理。

8-3. 故障修理

LCR-817/819 除了交流工作電壓之保險絲可自行更換外,其餘之故障均得由本公司認可之技術人員來維修。如果發生任何之故障,請立即與本公司或是當地之經銷商聯絡來得到技術協助。



警告!爲避免電擊,電源線上之接地保護端子請一定 要接地。



警告!爲避免火災,保險絲請用指定之型號。更換保 險絲時,請先將電源線從交流電源插座拔出。







BIN FUNTIONS 提供使用者零件選別使用


進入 BIN FUNTIONS 輸入之步驟(圖1):

- 按 MENU 鍵。
- 按 F2 鍵以選擇 "SORT" 項目。
- 按 **F2** 鍵以選擇 "OPTION1"項目。















圖 1. OPTION1 (BIN FUNTIONS) 之設定

BIN 條件設定:

提供使用者逐項選擇 BIN 條件設定 進入 BIN 條件設定輸入之步驟(圖2):

- 按 F2 鍵以選擇各項項目。。
- 按 F3 鍵以改變項目條件設定(條件或值)。



61

圖 2 BIN 條件設定




BIN 範圍設定

提供使用者零件選別的節圍設定

SET BIN 輸入之步驟 (圖 3):

- 反白字體留在 **SET BIN** 時,按 **SET** 鍵。
- 按 F2 鍵以選擇各項項目,並改變各項範圍值的設定。

註:Tot Bin 設定:最多可設定 1~13 BIN,範圍值由小到大。








圖 3 BIN 範圍設定

TEST RESULT 顯示

- 當上述 BIN 的條件及範圍都設定好時,按 START 鍵開始零件選別。
- 使 BIN SUM 字體反白時,按 **F3** 鍵以進入看 TEST RESULT。



LCR Meter LCR-800 系列 使用手册

